









“2572”

versionsnummer: 18.10.2021



Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.













B1



B2








1



2

2


- 1x  g33L
- 1x  g33R
- 1x  550 mm g34
- 4x  $\phi 4 \times 25$ mm j30



3






3

x2



φ8x40 mm

t14



4